

Equipos necesarios para el cumplimiento del RBT

# LXM

Luxómetro



## Características

Tipo	Código
LXM	M80460

Rangos de medición	0.00 a 39.99/399.9/3999/39990 lx 0.000 a 3.999/39.99/399.9/3999 fc selección automática / manual de rango
Resolución	0,01 lx ~ 10 lx ; 0,001 fc ~ 1 fc
Precisión	±3% rdg ±5 dígitos
Característica de temperatura	±0,1% / ° C
Tiempo de respuesta	0,5 s
Detector de luz: Fotodiodo	Si
Temp.funcionamiento / humedad	0° C ~ 40° C (32 °F ~ 104° F) , 0 ~ 80% HR
Temp.almacenamiento / humedad	-10° C ~ 50° C (14°F ~ 122° F) , 0 ~ 70% HR
Desbord. Rango	" ---- " display
Alimentación	una batería 9V ,006P o IEC 6F22 o NEDA 1604
Duración batería	Aprox. 170 horas (Batería alcalina)
Dimensiones	Alto 196 x Ancho 54 x Prof. 33 mm
Peso	Aprox. 180 g
Accesorios	batería 9V , manual de instrucciones

## Serie RBT

Equipos necesarios para el cumplimiento del RBT

# MS-148

Detector de tensión alterna

## Descripción

○ Medición en C.A. desde 70 hasta 600 V c.a., sin necesidad de estar en contacto con la tensión



Tipo	Código
MS-148	M80440